中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 24 批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NM202506200014	鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查四周 2 公里处，有部分牧民私自将自己的草场售卖给煤矿公司（包括乌仁都西煤矿、蒙西煤业、蒙西矿业），进行采矿，破坏草场。	鄂尔多斯市鄂托克旗	群众身边的生态环境问题	<p>经查，该问题部分属实。</p> <p>其中“鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查四周 2 公里处，有部分牧民私自将自己的草场售卖给煤矿公司（包括乌仁都西煤矿、蒙西煤业、蒙西矿业），进行采矿”问题属实，“破坏草场”问题不属实。</p> <p>乌仁都西嘎查现村部周边 2 公里范围内无乌仁都西煤矿、蒙西煤业、蒙西矿业草牧场征用户。乌仁都西嘎查旧村部周边 2 公里范围内有投诉人所指的乌仁都西煤矿、蒙西煤业、蒙西矿业与乌仁都西嘎查牧民草牧场征用户。</p> <p>经查，投诉人反映的“乌仁都西煤矿”实为鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司，位于乌仁都西嘎查，属露天开采项目。该煤矿于 2008 年至 2024 年间与乌仁都西嘎查农牧民、乌仁都西嘎查村民委员会签订了 5 次草牧场征用补偿协议，共征用乌仁都西嘎查土地 12292.63 亩，实际使用 9619.3916 亩（含排土场），剩余征用面积未动工开采，为原始地貌。使用林草地面积 9316.7857 亩（其中涉及林地 397.0335 亩），均办理了林草征占用手续。</p> <p>经查，投诉人反映的“蒙西煤业”实为内蒙古蒙西煤炭有限责任公司蒙西煤矿，位于乌仁都西嘎查，属露天开采项目。该煤矿于 2011 年至 2024 年间与乌仁都西嘎查农牧民、乌仁都西嘎查村民委员会签订了 7 次草牧场征用补偿协议，共征用乌仁都西嘎查土地 10161.3325 亩，实际使用 6996.2695 亩（含排土场），剩余征用面积未动工开采，为原始地貌。其中使用草地 3205.9325 亩，均办理了草原征占用手续。</p> <p>经查，投诉人反映的“蒙西矿业”实为内蒙古蒙西矿业有限公司库里火沙兔煤矿，位于乌仁都西嘎查，属露天开采项目。该煤矿于 2017 年至 2025 年间与乌仁都西嘎查农牧民、乌仁都西嘎查村民委员会签订了 19 次草牧场征用补偿协议，共征用乌仁都西嘎查土地 23415.0356 亩，实际使用 10465.7 亩（含排土场），剩余征用面积未动工开采，为原始地貌。其中使用草地面积 3537 亩，均办理了草原征占用手续。</p>	部分属实	加强日常动态监管，切实强化林草资源的保护力度。	针对三家煤矿企业，加强征用草原过程监管和日常监管，确保征地、用地环节合法合规。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
2	D3NM202506200008	鄂尔多斯市杭锦旗伊和乌素脑高岱村集体草场严禁耕种，但有部分村民毁草耕种	鄂尔多斯市杭锦旗	涉及公共利益的生态环境问题	<p>经查，该问题部分属实。</p> <p>伊和乌素苏木脑高岱嘎查的户籍人口为 1055 户、2386 人，常住人口为 372 户、783 人。该嘎查承包到户草牧场 44 万亩，耕地 5700 亩。原有未承包到户的集体土地 449.34 亩，其中集体耕地 193.83 亩，草牧场 255.51 亩。193.83 亩集体耕地依据《内蒙古自治区农村土地承包经营权确权登记颁证和草原确权承包及基本草原划定档案管理办法》于 2018 年按照户均原则分配给脑高岱嘎查高某某、边某某等 32 户，并按程序办理了耕地确权登记手续，属于合法耕种。</p> <p>经实地核查，在脑高岱村集体草场上发现 3.83 亩非法开垦土地，该地块为张某某 2021 年为解决饲草料不足而开垦，2025 年 3 月毁林毁草图斑下后发现并处置，目前已完成植被恢复。因涉及的农牧民违法行为轻微并及时主动改正，未进行处罚，出具杭锦旗林业和草原局不予行政处罚决定书。</p>	部分属实	做好半农半牧地区耕地相关政策的解读工作，严厉打击破坏草原林地的违法行为。	强化巡查检查，压实各级责任，强化群众宣传教育。严厉查处违法违规行。为。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
3	X3NM202506200032	鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇北方魏家峁煤电有限公司超审批范围破坏柏相公村辛火盘社林地、草地、耕地约3000亩。	鄂尔多斯市准格尔旗	涉及公共利益的生态环境问题	<p>经查，该问题部分属实。</p> <p>“北方魏家峁煤电有限公司”实为“北方魏家峁煤电有限责任公司魏家峁露天煤矿”，位于鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇魏家峁村，矿田面积52.5932平方千米，证照齐全，为正常生产露天煤矿。</p> <p>根据开采需要，原准格尔旗国土资源局于2010年10月28日依据《准格尔旗建设项目征收土地补偿安置暂行办法》与柏相公村民委员会签订了辛火盘社整社征收土地协议，实地测量地貌表面积为4310.64亩。协议中显示耕地面积为1995.92亩、人工草地面积1007.99亩、柠条地面积641.31亩、荒草地面积665.42亩（均为村民现场指认），土地补偿费已全部付清。</p> <p>因当时征收土地外业调查时技术缺陷，导致留存的整社范围数据无法上图，煤矿多年开采导致原地形地貌发生重大变化，无法现场指认界址，故无法确定以辛火盘社为单位的土地权属社界。经套合柏相公村村界范围（辛火盘社为柏相公村其中一社），该矿2010年至2025年共审批涉及柏相公村林地25695.143亩、草地21773.556亩、土地20235.934亩（其中建设用地11701.4亩、临时用地7087.259亩、先行使用土地1447.275亩）。</p> <p>该矿在进行露天开采时共超出用地审批范围违法使用柏相公村土地（扣除林地判决和土地处罚重叠面积86.912亩后）1790.60亩。原准格尔旗国土资源局于2016年7月27日对魏家峁露天煤矿违法占用土地立案查处。准格尔旗人民法院于2018年9月23日对魏家峁露天煤矿非法占用农用地行为作出刑事判决。企业已全部履行行政处罚和判决内容。</p> <p>截至目前，该矿已对超出审批范围使用柏相公村1268.81亩土地完成恢复，已分三批通过司法鉴定。其余521.79亩土地已于2021年-2024年取得临时用地和先行用地批复用于露天煤矿生产需要，已批复土地按照生产进度进行恢复。</p>	部分属实	加大对企业生产的常态化巡查监管严厉查处违法行为。	准格尔旗人民政府责成相关部门加强监管，加大日常执法巡查力度，确保企业在审批范围内开采作业，严防出现违法用地行为。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
4	X3NM202506200038	2020年,位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇布都阿麻村的通福煤矿未经合法审批,私自将90.58亩草地破坏,造成大面积的水土流失,开采过程中,大量粉尘飞扬;非法占用耕地近30亩进行露天开采。	鄂尔多斯市伊金霍洛旗	涉及公共利益的生态环境问题	<p>1.关于“2020年,位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇布都阿麻村的通福煤矿未经合法审批,私自将90.58亩草地破坏”问题不属实。</p> <p>经核查,内蒙古通福煤炭有限公司于2010年由原内蒙古自治区煤炭工业局审批,通过技改由井工开采改为露天开采。反映的“90.58亩”土地(包括乔木林地0.6亩,无立木林地0.9亩,天然牧草地40.8亩,剩余地类为非林非草地)位于通福煤矿露天开采一期项目内,已于2021年办理永久使用林地、草原手续。2021年2月,通福煤矿与布都阿麻村张家塔社部分村民签订《征地补偿款领取协议书》,并足额发放了补偿款。</p> <p>2.关于“造成大面积的水土流失”问题不属实。</p> <p>经核实,通福煤矿于2013年由原鄂尔多斯市水土保持局出具《鄂尔多斯市水土保持局关于鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司通富煤矿0.6Mt/a(变更开采方式)技术改造项目水土保持方案报告书的批复》。通福煤矿按照方案要求落实了各项水土保持防治措施。同年,由原鄂尔多斯市水土保持局验收合格,出具了《鄂尔多斯市水土保持局关于鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司通富煤矿0.6Mt/a(变更开采方式)技术改造项目水土保持设施验收鉴定书的函》。经现场踏勘,投诉人反映的“90.58亩草地”及周边植被生长正常。</p> <p>3.关于“开采过程中,大量粉尘飞扬”问题部分属实。</p> <p>经核实,通福煤矿因受煤炭市场影响等原因,已申请6月17日至6月30日期间停工停产。煤矿在开采过程中利用洒水车、雾炮车等机械设备对露天采掘场、排土场、场内外道路等常态化进行洒水抑尘,煤矿进出矿道路已完成硬化,符合《内蒙古自治区环境保护厅关于鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司通富露天煤矿(0.60Mt/a)整合技改项目环境影响报告书的批复》相关要求。经查阅近6个季度的检测报告,总悬浮颗粒物检测数据均在执行标准限值内。但企业存在未及对采掘场和运输道路进行洒水抑尘现象,存在一定扬尘。</p> <p>4.关于“非法占用耕地近30亩进行露天开采”问题不属实。</p> <p>经核查,通福煤矿共审批临时用地258.4161公顷,核减重叠部分53.5514公顷,实际审批204.8647公顷,已复垦验收102.4348公顷,剩余102.4299公顷正在复垦。经套合第二次土地利用调查2018年变更数据,已审批临时用地范围内无耕地,不存在非法占用耕地相关问题。</p>	部分属实	做好群众沟通解释工作。	<p>1.纳林陶亥镇人民政府及相关部门将常态化做好巡查监管工作,同时积极做好周边群众的沟通解释工作。</p> <p>2.压实企业主体责任,督促企业及时对采掘场和运输道路扬尘现象进行洒水降尘,有效控制扬尘污染。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	X3NM202506200005	陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡中营盘水库遭受上游煤矿——鄂尔多斯母杜柴登煤矿和门克庆煤矿疑似违规排放行为，使水库上游水源入口处草壕村村民因水源污染，举报人公司在水库养殖的水产死亡，造成经济损失。	鄂尔多斯市乌审旗	涉及公共利益的生态环境问题	<p>经查，该问题部分属实。</p> <p>反映的母杜柴登煤矿和门克庆煤矿，实为鄂尔多斯市伊化矿业有限责任公司母杜柴登煤矿和中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿，母杜柴登煤矿于2008年10月开工建设，2017年10月10日获国家发改委核准，2020年11月取得采矿许可证2020年12月开始联合试运转；门克庆煤矿于2011年1月1日开工建设，2014年3月获国家发展改革委核准，2015年9月取得采矿许可证，2017年实现联合试运转。两座煤矿均位于乌审旗图克镇。证照手续齐全，当前处于正常生产状态。</p> <p>经调查，母杜柴登煤矿（2020年开始）和门克庆煤矿（2019年开始）的矿井水经预处理和深度处理后，除企业部分自用外，将剩余部分排至呼吉尔特蓄洪区，部分矿井水存在溢流情况，溢流口位于图克镇呼吉尔特村南（坐标：109° 33′ 39″，38° 49′ 36″），距蒙陕界约2公里，主要水源为门克庆煤矿和母杜柴登煤矿深度处理后未利用矿井水。经调阅门克庆煤矿和母杜柴登煤矿矿井水检测报告，两矿深度处理后的矿井水符合《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准限值要求。母杜柴登煤矿2024年9月停止向呼吉尔特蓄洪区排水，2025年4月拆除外排管线；门克庆煤矿2025年5月停止向呼吉尔特蓄洪区排水，并拆除外排管线。</p> <p>反映的草壕村（中营盘水库上游水源入口）位于陕西省榆阳区孟家湾乡，距呼吉尔特蓄洪区溢流口直线距离约18公里，距中营盘水库直线距离约2公里。经2025年6月21日现场核查，呼吉尔特蓄洪区溢流口没有流水情况，未向下游排水。鄂尔多斯市生态环境监测监控中心乌审旗站现场对位于蒙陕交界处的水渠（内蒙古境内地表径流及呼吉尔特蓄洪区溢流口通往陕西草壕村唯一水渠）水质进行取样检测，结果符合《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准限值要求。</p>	部分属实	加强煤矿矿井水监管，提高矿井水综合利用。	<p>1.健全监督管理体系。切实履行部门监管职责，定期检测水质，确保矿井水处理后水质达标。</p> <p>2.完善区域水网建设与资源利用，拓宽矿井水在农业灌溉、生态补水、园林绿化等领域的使用渠道，不断提高矿井水综合利用率。</p>	已办结	无
6	X3NM202506200023	鄂尔多斯市杭锦旗内蒙古电力集团有限公司于2022年未出示任何政府审批文件，在举报人和举报人弟弟的草场实施电力线路及变压器建设项目，项目名称为915嘉四海线主线110kV电力线路，建设100多根电线杆，将举报人的草场破坏，无法使用，现举报人要求拆掉电线杆，修复草原植被，并要求补偿。	鄂尔多斯市杭锦旗	涉及邻避效用问题	<p>1.关于“鄂尔多斯市杭锦旗内蒙古电力集团有限公司于2022年未出示任何政府审批文件”问题不属实。</p> <p>经调查核实，投诉人反映的“915嘉四海线主线110KV电力线路”为内蒙古电力集团有限公司鄂尔多斯市杭锦供电分公司（以下简称“杭锦供电公司”）实施的10千伏配电工程。2020年，伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查向杭锦供电公司提出：原911牧场线路末端用户因低电压问题已经严重影响农牧户日常生活。杭锦供电公司现场勘察后，及时与伊和乌素苏木和敖楞布拉格嘎查对接，履行相关审批手续后对该线路工程进行改造，在110KV敖楞布拉变新增出线工程。该工程（即915嘉四海线电力线路10千伏配电工程改造项目）在取得《鄂尔多斯市2021年农网改造升级第二批10千伏及以下工程项目备案告知书》《伊和乌素苏木人民政府关于同意鄂尔多斯市杭锦旗2020年10千伏及以下配电网建设改造储备项目工程路径的函》等文件后，通过召开座谈会等方式告知该线路无补偿并征得路径规划所涉及产权者（包括举报人和其弟弟）口头同意后实施。</p> <p>2.关于“在举报人和举报人弟弟的草场实施电力线路及变压器建设项目，项目名称为915嘉四海线主线110kV电力线路，建设100多根电线杆，将举报人的草场破坏，无法使用，现举报人要求拆掉电线杆，修复草原植被，并要求补偿”问题部分属实。</p> <p>经核查，915嘉四海线主线10kV电力线路于2021年10月施工，2022年4月竣工，线路全长52.46公里，接带变压器65台容量3800KVA，共在举报人和举报人弟弟草场内建设68根电线杆，线路长约4公里。2025年6月21日经现场踏查，线路途经举报人及其弟弟的草场植被均已恢复。915嘉四海线主线10kV电力线路属于民生工程，解决敖楞布拉格嘎查及周边380余户（包括投诉人）农牧民用电低电压问题，若电杆拆除将导致周边380余户农牧民无法用电。</p>	部分属实	苏木镇加强普法宣传及群众沟通解释工作。	加强电力线路建设相关法律法规宣传，做好沟通解释工作。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
7	X3NM202506200047	内蒙古蒙泰集团有限公司蒙泰东胜二期2×66万千瓦热电联产项目，严重背离‘以热定电’原则，在已建成集中供热管网覆盖地区新建、扩建‘重大公共建设项目’，该项目《项目环境影响报告书》存在重大缺陷、虚假情形。	鄂尔多斯市东胜区	涉及规划政策方面的问题	<p>1.关于“内蒙古蒙泰集团有限公司蒙泰东胜二期2×66万千瓦热电联产项目，严重背离‘以热定电’原则，在已建成集中供热管网覆盖地区新建、扩建‘重大公共建设项目’”问题不属实。</p> <p>经查，投诉人所反映“内蒙古蒙泰集团有限公司蒙泰东胜二期2×66万千瓦热电联产项目”实为“内蒙古蒙泰集团有限公司蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目”（以下简称蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目）。2020年5月8日，内蒙古自治区能源局向鄂尔多斯市能源局印发《内蒙古自治区能源局关于蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目核准的批复》（以下简称《批复》）。《批复》第一项明确“为增加蒙西地区电力供应保障能力，兼顾东胜区供热需求，根据《国家能源局综合司关于同意蒙西地区煤电建设规模的复函》和《内蒙古自治区能源局关于2020年蒙西地区自用煤电项目建设有关的通知》有关要求，依据《中华人民共和国行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》和《内蒙古自治区人民政府关于发布〈内蒙古自治区政府核准的投资项目目录(2017年本)〉的通知》，同意建设蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目（项目代码2020-150602-44-02-011936），第十二项明确“本项目是为了满足蒙西地区‘十四五’初期电力需求”，要求于2022年投产。</p> <p>蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目是扩建项目，属于重大公共建设项目。2022年1月至4月，内蒙古蒙泰集团有限公司关停拆除了蒙泰热电2×2.5万千瓦抽凝机组，同年3月停运了2×2.5万千瓦背压机组转为应急备用，供热任务由蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目承担。</p> <p>2.关于“该项目《项目环境影响报告书》存在重大缺陷、虚假情形”问题不属实。</p> <p>经查，内蒙古蒙泰集团有限公司按照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2018版)》规定，聘请内蒙古尚清环保有限责任公司于2020年6月2日编制了《蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目环境影响报告书》（以下简称《环境影响报告书》）。2020年6月28日报鄂尔多斯市生态环境局审查，该《环境影响报告书》符合《中华人民共和国环境影响评价法》《产业结构调整指导目录（2019年本）》《内蒙古自治区能源局关于蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目核准的批复》《鄂尔多斯市东胜区城区供热专项规划（2020-2030年）》等产业政策要求，2020年7月27日，取得《鄂尔多斯市生态环境局关于蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目环境影响报告书的批复》。2023年11月3日，内蒙古蒙泰集团有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织完成本工程竣工环境保护自主验收。</p>	不属实	持续加强监管。	东胜区人民政府组织相关部门强化项目审批监管，确保项目合法合规。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
8	X3NM202506200043	举报鄂尔多斯市伊金霍洛旗神华煤制油项目，举报人要求将检测结果公布，反映真实的排放数据，对此次的检测是否真实存在疑虑，要求明确异味来源及后续治理的方案。	鄂尔多斯市伊金霍洛旗	群众身边的生态环境问题	<p>经查，该问题部分属实。</p> <p>反映的“中国神华煤制油化工有限公司”，位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇。2005年3月18日，神华煤制油项目环境影响报告书由原国家环境保护总局批复；2015年12月4日，该项目通过竣工环保验收，目前正常生产运行。</p> <p>神华煤制油项目已经按照排污许可管理要求，在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台对废气自动监测数据和手动监测数据全部进行公示，监测数据均由有资质的第三方检测公司出具。2025年6月7日，委托第三方检测机构按照技术规范要求再次对该企业进行了现场监测，监测结果显示各项污染物均达标。</p> <p>神华煤制油项目废气排放包括有组织排放与无组织排放。有组织排放废气主要包括两个部分：一是自备电站配备的3台440t/h燃煤锅炉运行中产生的废气(二氧化硫、氮氧化物、颗粒物)，通过炉内喷钙脱硫、电袋除尘等工艺处理达标后，通过烟囱排放；二是生产装置加热炉燃烧脱硫烟气产生的氮氧化物及颗粒物达标后，通过烟囱排放。</p> <p>无组织排放废气主要包括：一是在油品储运环节，存在烃类气体挥发逃逸问题，针对轻质油品储罐已采用浮顶罐，有效防止烃类气体的逃逸挥发；针对重质油品已采用拱顶储罐，对挥发性有机物气体收集净化处理后达标排放；针对装车过程中柴油、石脑油、液化气等物料，使用浸没式装车鹤管，有效控制烃类物质的挥发逃逸。二是污水处理厂存在挥发逃逸的硫化氢、氨气、甲烷等挥发性气体，已采用加盖密闭设施，对调节池、曝气池等构筑物进行全封闭处理，并配套高效收集装置，实现无组织气体的全面捕集。之后通过负压输送技术，将收集的废气引入废气净化处理系统处理后，达标排放。三是针对生产过程中动、静设备的密封点，公司委托第三方检测单位定期开展LDAR泄漏检测与修复工作，动密封点每季度检测一次，静密封点每半年检测一次，并出具有完整的检测修复报告，有效治理生产过程中挥发性有机物等无组织排放。尽管企业针对无组织排放废气采取了治理措施，但因设备密封不严或者收集不到位等客观原因，存在无组织气体逸散的现象，有一定异味产生。经实地踏勘，距离厂界最近居民点约5公里，现场无异味。下一步企业加强巡检力度，紧盯管道接口、储存容器密封处等关键区域，定时开展抽检，发现异常情况及时整改。</p>	部分属实	制定科学详细的治污设施维护保养计划，建立治污设施故障快速响应机制，优化运行管理，确保治污设施处于最佳运行工况，最大程度减少异味产生。	1.通过多种方式宣传公示渠道，保障周边居民及时知晓监测结果。 2.加强治污设施的管理与维护。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
9	D3NM202506200029	鄂尔多斯市东胜区伊煤北路35号，鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司脱硫废气形成‘石灰雨’沉降在周边居民车辆上。	鄂尔多斯市东胜区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，该问题属实。</p> <p>反映的“鄂尔多斯市蒙泰热电有限责任公司”实为内蒙古蒙泰集团有限公司北骄热电有限责任公司热电联产项目（以下简称北骄电厂），该项目取得了环境影响评价批复，通过竣工环境保护验收，2015年建成投入生产。</p> <p>经查，北骄电厂各项污染防治设施正常运行，烟气在线监测数据稳定达标排放，厂界无组织监测报告显示颗粒物达标排放，未发现有超标排放环境违法行为。但在烟气脱硫过程中，采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺，烟气与雾化后浆液液滴（约为920μm）逆流接触，碰撞产生细小液滴，进入除雾装置后，除雾装置对15μm以下的液滴难以捕集，部分浆液被烟气带出，离开烟囱后，烟温持续下降，湿度增大，凝结成水滴并与石膏等细颗粒物相附着，一部分小液滴在扩散时蒸发，另一部分小液滴凝聚沉降在烟囱周边，因冬季热电机组负荷增加，燃煤量加大，石灰石耗量增加，烟气夹带的液滴也随之增加，同时由于冬季气温低，烟气冷凝比较明显，形成类似雨滴飘落的“石灰雨”现象，并沉降在烟囱周边停放的车辆上。2025年5月，北骄热电#1机组更换B/C两层喷淋层及喷嘴，提高脱硫效率，同时对#1机组除雾器使用高压水全面清洗，对脱硫吸收塔A/C层堵塞喷嘴进行疏通修复，最大程度减少了雾滴形成。目前夏季气温较高，烟气扩散蒸发明显，仅有少量“石灰雨”飘落的现象。</p>	属实	确保电厂污染防治设施连续正常运行，科学提高精细化管理水平	<p>1.东胜区人民政府责令相关部门督促北骄电厂继续加强对除雾器及冲洗水系统的定期维护，保证设备稳定运行。严格控制吸收塔浆液密度，保证浆液品质，最大程度减少雾滴形成。</p> <p>2.北骄电厂利用2025年9月停机检修期，在#2吸收塔内增加一级高效屋脊式除雾器的改造工程，正在进行招标。同时，对#2机组B/C两层喷淋层及喷嘴更换，提高脱硫效率，有效减缓和控制“石灰雨”现象。</p>	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
10	X3NM202506200031	鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇羊市塔村刘家梁社，恒东集团美日煤矿于2010年露天开采煤炭，到2012年10月开采完毕，至今未对越界开采区域土地进行复垦交付，面积约800亩，开采造成大量土地坍塌，不达标的复垦土地约3000亩，煤矸石露天堆放，且地下埋的全是煤矸石	鄂尔多斯市准格尔旗	涉及公共利益的生态环境问题	<p>1.关于“鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇羊市塔村刘家梁社，恒东集团美日煤矿于2010年露天开采煤炭，到2012年10月开采完毕，至今未对越界开采区域土地进行复垦交付，面积约800亩”问题属实。</p> <p>“恒东集团美日煤矿”实为内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿，位于准格尔旗纳日松镇羊市塔村（刘家梁社为该村的其中一个社）和纳林庙村，为证照齐全的井工煤矿。反映的“露天开采”实为美日煤矿实施的灭火工程。该工程于2009年6月取得原内蒙古自治区煤炭工业局批复，2009年7月到2012年12月实施，2012年12月停工至今。针对“越界开采”问题，经核实，2009年至2012年期间美日煤矿灭火工程存在超出采矿许可证范围开采行为，2021年12月30日达拉特旗人民法院下达《达拉特旗人民法院刑事判决书》，以非法采矿罪对该矿做出刑事判决，目前判决已执行。针对“未对越界开采区域土地进行复垦交付，面积约800亩”问题，经委托第三方测绘机构现场测绘，美日煤矿火区治理项目占用纳日松镇纳林庙村和羊市塔村集体土地4032.9亩，其中超出审批范围2588.5亩（刘家梁社2010亩）。超范围使用的土地中经评估认定2213.2亩已完成复垦治理（刘家梁社1736.1亩），375.3亩未达到复垦认定验收标准（刘家梁社273.9亩），2588.5亩土地至今未交还村集体。</p> <p>2.关于“开采造成大量土地坍塌，不达标的复垦土地约3000亩”问题部分属实。经查，美日煤矿灭火工程项目总占地4032.9亩（包括超范围使用土地面积2588.5亩），完成治理并通过认定验收面积3434.4亩，未完成复垦治理面积598.5亩，主要分布于灭火工程尾坑、尾坑边帮、排土场边坡，前期虽进行了复垦治理，但植被恢复未达到认定验收标准，尾坑边帮为高陡边坡，部分区域存在坍塌情况。</p> <p>为推进复垦治理，准格尔旗人民政府责成自然资源局、能源局、应急管理局等部门督促企业于2024年12月编制了《内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿灭火工程尾坑应急治理方案》等三个方案，要求煤矿按照方案开展应急治理。但由于治理过程中需大量取填土，会造成二次生态破坏且需要对新占用的林草地进行审核。由于生态修复项目不符合国家林业和草原局《建设项目使用林地审核审批管理规范》《建设项目使用林地审核审批管理办法》《草原征占用审核审批管理规范》、内蒙古自治区林业和草原局《内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定》等文件规定暂无法审批林草地，导致项目无法实施。</p> <p>3.关于“煤矸石露天堆放，且地下埋的全是煤矸石”问题部分属实。</p> <p>经查，灭火工程治理区域未进行煤矸石排弃，也不存在煤矸石露天堆放。美日煤矿于2010年正式投产，产生的矸石全部排入经环评批复的排矸场，排矸场于2019年底完成覆土绿化并封场。2018年至2024年4月，洗煤厂产生的洗选矸石按照环评要求全部用于土地复垦项目沉陷区治理（该项目于2018年经准格尔旗发展和改革委员会备案，并取得环评批复），土地复垦项目于2018年开始实施，同年9月，准格尔旗农牧和水务综合执法局对排矸场和土地复垦项目占用草原的违法行为予以行政处罚，目前土地复垦项目已完成复垦绿化；2024年5月至今洗煤厂停产后无矸石排放。</p>	部分属实	尽快完成风险评估，根据风险评估结果落实各项措施，与村委会签订还地协议，落实流转费用。	<p>1.准格尔旗人民政府责成相关部门督促企业履行主体责任，对已认定达到交付条件的土地与村委会签订还地协议，同时参照《准格尔旗人民政府办公室关于印发〈准格尔旗露天采矿临时用地复垦土地流转工作方案〉的通知》兑付流转费；对不具备交付条件的土地继续参照上述文件先予兑付流转费，保障农民合法权益。</p> <p>2.准格尔旗人民政府责成相关部门根据职能职责督促企业落实主体责任，由内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司立即对598.5亩复垦治理启动生态环境风险评估工作，于9月30日前完成风险评估，根据风险评估结果落实各项措施后交还村集体。</p> <p>3.准格尔旗人民政府责成相关部门加强监督管理，严禁煤矸石乱堆乱弃。</p>	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
11	X3NM202506200034	鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡二道拐村村民 2024 年春天毁林十余亩，种植了玉米，秋天毁林七八亩，建设了一千多平方米的养猪棚舍	鄂尔多斯市准格尔旗	涉及公共利益的生态环境问题	<p>1.关于“鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡二道拐村村民 2024 年春天毁林十余亩，种植了玉米”问题部分属实。</p> <p>经现场核查，反映的“种植了玉米”地块位于该村村民赵某某养猪棚舍的西侧和南侧，其中西侧 25.7895 亩、南侧 127.1835 亩，共计 152.973 亩，2010 年至今耕种有玉米等农作物。2024 年至今，上述耕地均种植玉米，均位于永久基本农田和耕地保护红线范围内，不涉及林地，不存在毁林情况。</p> <p>2.关于“秋天毁林七八亩，建设了一千多平方米的养猪棚舍”问题属实。</p> <p>经实地调查，2024 年秋季，十二连城乡二道拐村仅有 1 户建设了养猪棚舍，建设人为赵某某。2024 年 7 月至 2024 年 12 月，赵某某在准格尔旗十二连城乡二道拐村份子地社违法侵占 3.6420 亩林地，用于建设养猪棚舍，占地面积 2428 平方米，经套合 2021 年第三次全国国土调查数据，地类均为灌木林地。准格尔旗十二连城乡人民政府于 2025 年 4 月 16 日对赵某某立案查处。根据《内蒙古自治区林长制办公室关于进一步加强森林草原湿地资源保护的通知》的规定，十二连城乡人民政府已对十二连城乡综合行政执法队一中队中队长高某某给予全乡通报批评，赵某某异地已种植森林植被 4.5 亩，树种为樟子松，因此赵某某的养殖场免于拆除，需补办林地手续。于 2025 年 6 月 23 日取得林地审批手续。</p>	部分属实	加强巡查监管，严防违法破坏林地情况出现。	准格尔旗人民政府责成旗林业和草原局、十二连城乡人民政府加强巡查监管力度，严防违法破坏林地的情况出现。	已办结	无
12	X3NM202506080001	举报位于鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区，内蒙古荣信化工污水处理车间(一期污水处理车间)，污水横流，污水直接渗漏到土地里，污染了土地和地下水。	鄂尔多斯市达拉特旗	涉及公共利益的生态环境问题	<p>经查，该问题部分属实。</p> <p>反映的“内蒙古荣信化工”为内蒙古荣信化工有限公司，目前均处于生产状态。一期为年产 60 万吨甲醇项目，于 2008 年 12 月取得环评批复文件，2015 年 10 月通过环保竣工验收；二期为年产 40 万吨煤制乙二醇及 30 万吨聚甲氧基二甲醚循环经济示范项目，于 2017 年 11 月取得环评批复文件，2020 年 12 月通过环保竣工验收。一、二期项目于 2019 年 12 月 31 日取得排污许可证，2022 年办理了延期，有效期至 2027 年 12 月 31 日。</p> <p>荣信化工废水类型为生产废水和生活污水，一期项目建设处理能力为 300m³/h 的污水处理站，主要处理全厂生活污水和一期项目生产废水，采用“SBR 生化处理+BAF 生物滤池”工艺处理达到《污水综合排放标准》三级标准后进入一期项目中水站回收利用，不外排。二期项目建设处理能力为 400m³/h 的污水处理站，主要处理二期项目生产废水，采用“BCR 生化处理+反硝化滤池”工艺，处理达到《污水综合排放标准》三级标准后进入二期项目中水站回收利用，不外排。现场检查一期项目污水处理车间内设备运行正常、运行记录完整，未发现污水横流问题,但车间内部分管道接口处存在滴漏情况。位于一期项目污水处理车间下游设置 2 口地下水观测井，其中 1 号观测井位于车间北侧，2 号观测井位于厂区东北侧，靠近 2 号观测井设有雨水收集井，属厂区最低点。厂内雨水通过路面雨篦进入雨水管网汇集到雨水收集井内，雨水收集井采用混凝土浇筑成型，井内的雨水使用潜水泵回抽至厂区污水处理站回用，雨水不外排。降雨较大，雨水收集井内存水较满未及时回抽时，雨水收集井周边路面会出现积水现象，积水路段路面有破损。现场调取该路段视频探头影像资料显示 6 月 14 日、6 月 15 日降雨较大时，雨水收集井周边路面（长 156 米、宽 9.1 米）出现积水现象。</p> <p>调阅荣信化工距离污水处理站和雨水收集池最近的 1 号、2 号观测井 2024 年至今的地下水和土壤自行检测报告显示，各项指标满足《地下水质量标准》Ⅲ级和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》标准限值。鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会于 2025 年 6 月 22 日委托检测机构对荣信化工地下水和土壤进行了取样监测，根据监测结果，进一步开展相关工作。</p>	部分属实	督促企业强化污水处理设施的运行管理，排查安全隐患，避免造成污染。	荣信化工已完成对破损路面进行重新硬化处理，正在新增建设雨水收集池一处，增加大排量水泵，以满足雨水收集回收需要，防止雨水积存。对荣信化工厂区内地下水和土壤进行取样监测，待监测结果出具后，依法依规开展相关工作。	阶段性办结	无